

Очередность **снятия** средств индивидуальной защиты:

Перчатки



1.

Если вы надели поверх защитного слоя фартук или нарукавники, их нужно снять первыми, еще до перчаток.



2.

Снять первую перчатку, оттянув пальцами второй руки материал перчатки на ладони и полностью стянув ее в направлении вниз от себя. Снятая перчатка остается в руке, на которой надета вторая перчатка.



3.

Вставьте указательный палец руки без перчатки между запястьем и краем перчатки и стяните ее с руки так, чтобы она свернулась в комок вместе с первой перчаткой.



4.

Немедленно выбросьте перчатки в закрываемый мусорный ящик или пакет.



5.

Сняв перчатки, обработайте руки антисептиком!

Защитный халат



1.

Развяжите завязки на рукавах и горловине халата.



2.

Избегайте контакта с защитным слоем спереди.



3.

Стяните халат сзади наперед, через руки.



4.

Немедленно выбросьте халат в закрываемый мусорный ящик или пакет.

Маска



1.

Прежде чем снять маску, обработайте руки антисептиком!



2.

Избегай касаний наружной части маски, меняй маску в случае ее увлажнения.



3.

Если вы пользуетесь визиром или очками, их нужно снять до маски.



4.

Снимите завязки позади ушей или развяжите их, начиная с нижних.



5.

Немедленно выбросьте маску в закрываемый мусорный ящик или пакет.

Гигиена рук



30 СЕК

Обработайте руки 3 мл антисептика в течение 30 секунд.

ИЛИ



20 СЕК

Если руки заметно загрязнены или нет возможности обработать их антисептиком, вымойте руки в течение 20 секунд жидким мылом.

